


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

MUNICIPIOS AFECTADOS POR RIESGO DE INUNDACIONES CON OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL

PROVINCIA DE GUADALAJARA



Conforme al PRICAM (Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil), tienen obligación de redactar planes de emergencia municipal los municipios que se vean afectados por:

- Municipios afectados por Análisis de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSIS).
- Aquellos que tengan núcleos de población en Zona de Inundación para el periodo de retorno de 50 años (Q50).
- Los que se vean afectados por la rotura de una presa en un tiempo menor o igual a 2 horas (PRESA).
- Los clasificados como riesgo de A1 en aplicación de la metodología multicriterio (MC).

MUNICIPIO	ARPSI	ID.ARPSIS	PRESAS	ID.PRESA	Q50	ID.Q50	MC
Albalate de Zorita			SI	LA BUJEDA			
Alhóndiga	SI	ES030-02-01-01			SI	ES030_T050_02-01-01	
Almonacid de Zorita	SI	ES030-02-01-02					
Auñón			SI	ENTREPEÑAS			
Azuqueca de Henares	SI	ES030-07-03-07			SI	ES030_T050_07-03-06	
Baides	SI	ES030-06-03-02	SI	EL ATANCE	SI	ES030_T050_X-03-29	
Brihuega			SI	LA TAJERA			
Bujalaro			SI	EL ATANCE			
Cabanillas del Campo	SI	ES030-07-03-05			SI	ES030_T050_07-03-05	
Chillarón del Rey	SI	ES030-01-01-11			SI	ES030_T050_01-01-11	
Chiloeches	SI	ES030-07-03-09					
Cifuentes	SI	ES030-01-01-04			SI	ES030_T050_01-01-06	
Durón	SI	ES030-01-01-10			SI	ES030_T050_01-01-10	
El Casar	SI	ES030-10-04-1-11					
El Recuenco	SI	ES030-01-01-13			SI	ES030_T050_X-01-17	
Espinosa de Henares	SI	ES030-06-03-04			SI	ES030_T050_06-03-04	
Fuencemillán	SI	ES030-06-03-04			SI	ES030_T050_06-03-04	
Galve de Sorbe	SI	ES030-06-03-06			SI	ES030_T050_06-03-06	
Guadalajara	SI	ES030-06-03-09			SI	ES030_T050_06-03-09	
Hontoba					SI	ES030_T050_X-02-01	
Huérmedes del Cerro			SI	EL ATANCE			
Humanes	SI	ES030-06-03-07			SI	ES030_T050_X-03-21	
Loranca de Tajuña	SI	ES030-05-02-02			SI	ES030_T050_05-02-02	
Masegoso de Tajuña			SI	LA TAJERA			
Matillas	SI	ES030-06-03-03	SI	EL ATANCE	SI	ES030_T050_X-03-25	
Medranda	SI	ES030-06-03-05			SI	ES030_T050_06-03-05	
Molina de Aragón	SI	ES030-01-01-02			SI	ES030_T050_01-01-01	
Sacedón			SI	ENTREPEÑAS			
Sigüenza	SI	ES030-06-03-01			SI	ES030_T050_06-03-01	
Tamajón			SI	POZO DE LOS RAMOS			
Trillo	SI	ES030-01-01-07			SI	ES030_T050_01-01-03	
Uceda	SI	ES030-10-04-1-04					
Valderrebollo			SI	LA TAJERA			
Viana de Jadraque			SI	EL ATANCE			
Villanueva de la Torre	SI	ES030-07-03-10					
Yélagos de Abajo	SI	ES030-05-02-01			SI	ES030_T050_X-02-03	
Yunquera de Henares	SI	ES030-06-03-08			SI	ES030_T050_06-03-08	
Zorita de los Canes	SI	ES030-02-01-03	SI	BOLARQUE/LA BUJEDA/ZORITA	SI	ES030_T050_02-01-03	

ACTUALIZACIÓN DATOS: MAYO 2021