


CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

MUNICIPIOS AFECTADOS POR RIESGO DE INUNDACIONES CON OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL

PROVINCIA DE TOLEDO



Conforme al PRICAM (Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil), tienen obligación de redactar planes de emergencia municipal los municipios que se vean afectados por:

- Municipios afectados por Análisis de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones (ARPSIS).
- Aquellos que tengan núcleos de población en Zona de Inundación para el periodo de retorno de 50 años (Q50).
- Los que se vean afectados por la rotura de una presa en un tiempo menor o igual a 2 horas (PRESA).
- Los clasificados como riesgo de A1 en aplicación de la metodología multicriterio (MC).

MUNICIPIO	ARPSI	ID.ARPSIS	PRESAS	ID.PRESA	Q50	ID.Q50	MC
Alcañizo	SI	ES030-25-07-11			SI	ES030_T050_25-07-11	
Alcaudete de la Jara			SI	JEBALO			
Alcolea de Tajo	SI	ES030-33-10-01	SI	AZUTÁN	SI	ES030_T050_33-10-01	
Arcicóllar	SI	ES030-15-04-2-06			SI	ES030_T050_15-04-2-06	
Azután			SI	AZUTÁN	SI	ES030_T050_X-10-03	
Borox	SI	ES030-04-01-01			SI	ES030_T050_04-01-02	
Camarena	SI	ES030-15-04-2-04			SI	ES030_T050_15-04-2-04	
Cebolla	SI	ES030-22-06-03			SI	ES030_T050_22-06-03	
Cobisa	SI	ES030-21-06-02			SI	ES030_T050_21-06-02	
Domingo Pérez	SI	ES030-18-05-04			SI	ES030_T050_18-05-04	
El Casar de Escalona	SI	ES030-18-05-03			SI	ES030_T050_18-05-03	
El Puente del Arzobispo	SI	ES030-33-10-01	SI	AZUTÁN	SI	ES030_T050_33-10-01	
El Viso de San Juan	SI	ES030-15-04-2-02			SI	ES030_T050_15-04-2-02	
Escalona	SI	ES030-18-05-01			SI	ES030_T050_18-05-01	
Espinosa del Rey	SI	ES030-24-06-04			SI	ES030_T050_24-06-04	
Hormigos	SI	ES030-18-05-03			SI	ES030_T050_18-05-03	
Illescas	SI	ES030-19-06-03			SI	ES030_T050_19-06-04	
La Puebla de Montalbán	SI	ES030-22-06-01			SI	ES030_T050_22-06-01	
Las Herencias	SI	ES030-24-06-06			SI	ES030_T050_24-06-06	
Los Navalmorales	SI	ES030-24-06-01			SI	ES030_T050_24-06-02	
Méntrida	SI	ES030-17-05-07			SI	ES030_T050_X-05-15	
Mesegar de Tajo	SI	ES030-22-06-02			SI	ES030_T050_22-06-02	
Mora	SI	ES030-20-06-04			SI	ES030_T050_20-06-04	
Navahermosa	SI	ES030-24-06-01			SI	ES030_T050_24-06-01	
Nombela	SI	ES030-18-05-03			SI	ES030_T050_18-05-03	
Palomeque	SI	ES030-15-04-2-02			SI	ES030_T050_15-04-2-02	
Pepino	SI	ES030-23-06-05	SI	CAZALEGAS	SI	ES030_T050_23-06-05	
San Martín de Pusa	SI	ES030-24-06-03			SI	ES030_T050_24-06-03	
Santa Cruz del Retamar	SI	ES030-17-05-06	SI	PICADAS	SI	ES030_T050_18-05-01	
Seseña	SI	ES030-04-01-02			SI	ES030_T050_04-01-02	
Talavera de la Reina	SI	ES030-23-06-04	SI	CAZALEGAS/LA PORTILLA	SI	ES030_T050_23-06-05	
Toledo	SI	ES030-21-06-01			SI	ES030_T050_21-06-01	
Torrijos							SI
Velada	SI	ES030-25-07-10			SI	ES030_T050_25-07-10	
Villanueva de Bogas	SI	ES030-20-06-03			SI	ES030_T050_20-06-03	
Villasequilla	SI	ES030-20-06-02			SI	ES030_T050_20-06-02	
Villatobas	SI	ES030-20-06-01			SI	ES030_T050_20-06-01	
Yeles	SI	ES030-19-06-06			SI	ES030_T050_19-06-06	
Yunciler	SI	ES030-19-06-07			SI	ES030_T050_X-06-25	
Yuncillos	SI	ES030-15-04-2-03			SI	ES030_T050_15-04-2-03	

ACTUALIZACIÓN DATOS: MAYO 2021