




PRICAM (ED.2020) - CAP.3: ANALISIS DE RIESGO: LOCALIZACIÓN ARPSI; ZONA DE INUNDACIÓN PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO; CAUCE PRESA PARA TIEMPO LLEGADA ONDA ≤ 2 horas.

MUNICIPIO	PROV	DEMARCACION	COD.ARPSI	ORIG.INUND.
Camarena	TO	TAJO	ES030-15-04.2-05	Fluvial
		TAJO	ES030-15-04.2-04	Fluvial